

ALL Model Year 2021 coding - aSLA, TLA, etc

		Module	Section	Start	End	Bitmask	Function Value	Default Value	New Value	Comments/Min i-step
aSLA		BDC/7083	3420	4	4	01000000b	AUTOMATISCH	nicht aktiv	aktiv	
Forwardlooking		7083	3420	4	4	00001100b	STRECKEN VERLAUF	nicht aktiv	aktiv	
Speed adjustment		7083	3420	4	4	10000000b	VORAUSSCHAU	nicht aktiv	aktiv	
Offset Slowly for speed assistant (SLA) In City		7083	3420	8	8	00000011b	VOFFSET LANGSAM	nicht aktiv	gen 1	
Offset In City		7083	3420	5	5	11000000b	VOFFSET	nicht aktiv	gen 1	
Traffic Light Assistant		7083 BDC	3420	8	8	00110000b	AMPELN	nicht aktiv	aktiv	
Traffic Lights		7083 BDC	3420	9	9	00001100b	AMPEL ASSISTENT	nicht aktiv	aktiv	
Reminder to set off again after light turns green		7083 BDC	3420	9	9	00110000b	ANFAHR ERINNERUNG	nicht aktiv	aktiv	
emergency lane formation		7083 BDC	3420	8	8	00001100b	AUSFAHRTEN	nicht aktiv	aktiv	
		7083 BDC	3070	7	7	10000000b	DEFAULT EINSTELLUNG STL BEI TFL		aktiviert	
Menu option to adjust distance based on situation		7083 BDC	3420	9	9	11000000b	SITUATIVER ABSTAND	nicht aktiv	aktiv	
Enable/Disable undertaking		7083 BDC	3420	4	4	00110000b	EINSEITIG VORBEIFAHREN	nicht aktiv	aktiv	
		HU MGU/3E52	300A	14	14	00110000b	SLA AUTOMATISCH	nicht aktiv	gen 01	
		3E52 HU MGU	300A	10	10	10000000b	STRECKENVERLAUF	nicht aktiv	gen 01	
		3E52 HU MGU	300A	13	13	00001100b	VORAUSSCHAU	nicht aktiv	gen 01	
Offset In City		3E52 HU MGU	300A	14	14	11000000b	VOFFSET	nicht aktiv	gen 1	
*This flag describes whether Sight and Intention ("Sicht und Absicht") is built in or not. *		3E52 HU MGU	300A	16	16	00000000b	SICHT ABSICHT	nicht aktiv	aktiv	
Control active DCA function depending on SA's in vehicle order including country control		3E52 HU MGU	3000	69	69	11000000b	DCA STEUERUNG	nicht aktiv	DCA aktiv	
		3E52 HU MGU	3006	5	5	00000100b	ADAS ZOH HORIZON EXTENSION		aktiv	
		3E52 HU MGU	3006	18	18	000000001b	ADAS OUTPUT LANE POS		aktiv	
Traffic Light Assistant		3E52 HU MGU	300A	17	17	00110000b	AMPELASSISTENT		gen 1	
Traffic Lights		3E52 HU MGU	300A	16	16	01100000b	AMPELN		gen 1	
Reminder to set off again after light turns green		3E52 HU MGU	300A	17	17	11000000b	ANFAHRERINNERUNG		gen 1	
Enable/Disable undertaking		3E52 HU MGU	300A	14	14	000000011b	EINSEITIGVORBEIFAHREN		gen 1	
Option to form emergency lane		3E52 HU MGU	300A	19	19	00000100b	RETTUNGSGASSE		aktiv	
Menu option to adjust distance based on situation		3E52 HU MGU	300A	16	16	00000100b	SITUATIVERABSTAND		gen 1	
Route planning		3E52 HU MGU	300A	18	18	000000011b	STRECKENVERLAUF GENERATION	gen 0	gen 1	
Offset Slowly for speed assistant (SLA) In City		3E52 HU MGU	300A	15	15	10000000b	VOFFSET LANGSAM	nicht aktiv	gen 1	
		SAS342C1	3001	167	167	111111111b	C SLA Anzeige Zusatztexte	Nr000 deaktiviert	Nr001 aktiviert	
Speed Limit Assistant Active Countries		SAS342C1	3000	112	115	111111111b	C SLA aSLA Land Aktiv	0F90F8600	0xFFFFFFFF	
		SAS342C1	3000	116	119	111111111b	C SLA Vorausschau Land aktiv		0xFFFFFFFF	
Speed Limit Assistant Distance Control enabled		SAS342C1	3000	93	93	111111111b	C SLA Streckenregelung vorhanden	Nr001 vorhanden	NR 002 vorhanden SLA entkoppelt	
Highway exit assistant		SAS342C1	3000	183	183	111111111b	C QmaN Vorhanden		Nr001 vorhanden	
Option to form emergency lane		SAS342C1	3000	152	152	111111111b	C RGA Funktion		Nr001 aktiviert	
Undertaking options		SAS342C1	3001	160	160	111111111b	C Rechtsueberholen verbieten		Nr001 aktiviert [01]	
		SAS342C1	3000	131	134	111111111b	C SLA Streckenregelung land aktiv		FFFFFFF	
Urban Cruise Control - needed with TLA		SAS342C1	3000	178	178	111111111b	C UCC vorhanden		Nr001 vorhanden [01]	
		SAS342C1	3002	139	139	111111111b	EM AdasIntegration AdasExtendedPdu		enabled [01]	
		SAS342C1	3002	137	137	111111111b	EM ElectronicHorizon MostProbablePathBending		kParameterSet01 [01]	
Sets the capability by country for TLA/UCC, emergency lane		SAS342C1	3000	179	182	111111111b	C SLA UCC Land aktiv	08_00_00_00	FFFFFFF	
		SAS342C1	3000	130	130	111111111b	C SLA aSLA vorhanden	Nr000 nicht vorhanden	Nr001 vorhanden	
Highway exit assistant		SAS342C1	3000	154	167	111111111b	C SLA QmaN Land aktiv	FA_C3_81_F8	FFFFFFF	
Further sets TLA/UCC to allow auto acceptance, emergency lane		SAS342C1	3000	138	141	111111111b	C SLA aUCC Land aktiv		FFFFFFF	
Option to form emergency lane		SAS342C1	3000	193	196	111111111b	C RGA Land aktiv		FFFFFFF	
Option to form emergency lane		SAS342C1	3000	197	200	111111111b	C RGA Seitenwahl links Land aktiv		FFFFFFF	
activates full region unlock for GWW and WWA - needs FSC		KAFAS/40F8	3001	2	71	111111111b	VFW country VARIANT MODE	Baustand 1903	FF, FF,	